

Legende

Werkinformationsplan Trinkwasser

Wasserversorgung Malters

Brunnenmeister Peter Nussbaum







Weihermatte 4 6102 Malters

Tel. 079 350 41 89 041 499 66 36






peter.nussbaum@malters.ch

Datum: 23. Juli 2021









Leistungsart

	Hauptleitung Eigentum Wasserversorgung
	Nebenleitung Eigentum Privat
	Leitung im Schutzrohr
	Zubringer- oder Quellenleitung
	Nebenleitung im Quellgebiet Eigentum Privat
	Fassung

Farbkennzeichnung

	Untere Druckzone
	Obere Druckzone
	Zubringer oder Quellenleitung
	Ausser Betrieb
	Fremdleitung Wasser











Genauigkeit / Lagebestimmung (Wasserleitungen)

	Leitungslage vermessen genau		Vermessung Geometer
	Leitungslage ungenau		Vermessung Wasserversorgung
	Leitungslage durch Ortung ermittelt		Leitungsbeschriftung , Ø, Material, Jahrgang
	Leitungslage vermutet		Reparaturstelle, Datum , MüM., Überdeckung





Verbindungselemente

	Spiegelschweissung		Schraubmuffe
	Elektromuffe		Stemmmuffe
	Steckmuffe		Flanschverbindung

Formstücke, Leitungselemente

	Reduktion		Kappe
	Reduktion Schutzrohr		Verchlusszapfen
	Schiebemuffe		Schlaufe
	Einbauschlaufe		Gefällsbruch
	Kupplung		Jahrgangswechsel

Armaturen

	48 Schieber, Klappe, Ventil mit Nummer		Zapfstelle
	48 Entlüftung mit Nummer		118 Hydrant mit Nummer